ボーリング柱状図

調　　査　　名　国道182号　道路災害防除事業（法面対策）に伴う業務委託

事 業 ・ 工 事 名

ボーリングNo.	5	1	3	3	7	2	5	4	0	0	3

シートNo.　3

ボーリング名	A128B3	調査位置	広島県福山市加茂町外		北　緯	34° 37’ 56.1500″
発注機関	広島県東部建設事務所	調査期間	平成29年 1月27日～平成29年 1月30日		東　経	133° 18’ 42.7000″
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	TP 438.53m	角度	180° 上 90° 下 0° 50°	方向	77北 0° 270 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 56° 水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	9.00m	使用機種	試錐機	東邦製D-0型	ハンマー落下用具	半自動型
			エンジン	ヤンマーNF80型	ポンプ	東邦製BG-3型

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 ×（%） 最大コア長 ●cm RQD ——［%］ 0 20 40 60 80	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験	室内試験	掘進 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
	438.34	0.30		表土	茶褐						吹き付けモルタル10cm 土砂～細礫～岩砕と状態が変化する。 漏水激しい													5	180	0	清水／3	2
1											全体的に変色している。 白色脈が多数存在し、しま模様を呈している。 脈の角度は、約85度程度である。 所々に石英脈が40～50度の角度で貫入しており、その周辺は礫状となる。 GL-1.6m：色調黒褐を挟む GL-1.9～2.1m区間：土砂を挟む GL-2.3～2.4m区間：漏水 GL-3.6～3.9m区間：ボンプ圧上昇 GL-4.3～4.4m区間：流入粘土有り	20［30］(100) 10［10］(100) 15［40］(100) 18［18］(100) 32［32］(100)	CL									1	150	0	清水／4	0
2				風化粘板岩輝緑岩互層	淡茶緑	D	III	c	γ	2										1/27	67	86／ケーシング	W／D	5	180	0	清水／3	2
3																					45						
4	435.70	4.40																			45			5	210	0	清水／3	2
5																				1/28	57			5	180	0	清水／2	2
6											比較的新鮮であるが亀裂が発達している。 亀裂角は、20度を呈しており白色脈の貫入角度とほぼ一致する。 亀裂面は部分的に変色が見れれる。 GL-5.2m以降：全漏水										57	66／泥水	W／D	15	180	0	清水／3	0
7												17［55］(100) 15［15］(100) 15［30］(100)															
8				粘板岩	黒褐	C	III	b	β	1			CM								57			20	240	0	清水／4	0
9	432.75	9.00										13［25］(100)								1/30							
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											