ボーリング柱状図

調　　査　　名　国道182号　道路災害防除事業（法面対策）に伴う業務委託

事 業 ・ 工 事 名

ボーリングNo.	5	1	3	3	7	2	2	5	0	0	7

シートNo.　7

ボーリング名	A147B2	調査位置	広島県福山市加茂町外			北緯	34° 36’ 20.5000″
発注機関	広島県東部建設事務所	調査期間	平成29年 2月13日～平成29年 2月16日			東経	133° 19’ 23.7000″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP 355.02m	角度	180° 上 90° 下 0° 30°	方向	118°北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	60° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦製D-0型	ハンマー落下用具	その他
総掘進長	10.00m								エンジン	ヤンマーNF80型	ポンプ	東邦製BG-3型

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 ×（%） 最大コア長 ●cm RQD ——［%］	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値	原位置試験	室内試験	掘進 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
1				強風化輝緑岩	淡緑茶	D	V	d	ε	3	吹付け：5cm 外周残すが全体的に土砂～礫状コア主体。 部分的に粘板岩質の岩片混入し、亀裂沿いに流入粘土あり	9[0](100) 9[0](100) 4[0](100)	D																
2	352.86	2.50																										
3				風化粘板岩	黒褐	C	IV	c	γ	2	コア肌比較的新鮮であるが、亀裂・線状脈の発達により角礫状となす部分が多い。 亀裂沿いは、褐色に変色し、流入粘土を含む。 所々に輝緑岩を含むが脆い。 亀裂角度は、30～40度主体。 線状脈は、70～80度主体。	7[0](100) 10[10](100) 7[0](100) 4[0](100)	CL								2/13 2/14	45 45	90／ケーシング 66／泥水	W／D	15 20	180 180	0 0	清水／3 清水／3	2 2
4																												
5																												
6																												
7	348.70	7.30																										
8	347.57	8.60		強風化輝緑岩粘板岩互層	淡白灰	D	IV	c	δ	3	全体的に破砕質となっている。 白色もしくは赤褐色に変色している。 GL-7.3～7.4m：白色を呈するの粘土化	9[0](100) 12[24](100)	D								2/15	45		W／D	5	150	0	清水／3	2
9				粘板岩	黒褐	C	III	b	β	1	比較的新鮮で硬質である。 亀裂が発達しているが、亀裂面は比較的新鮮。。 GL-9.2～9.5m区間：輝緑岩に漸移する。漸移角は40度	15[50](100)	CL								2/16	50			10	180	0	清水／3	2
10	346.36	10.00																										
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												