岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名	国道182号外道路災害復旧事業に伴う業務委託（一般国道182号）
事　業　・　工　事　名	
調査目的及び調査対象	道路　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	Bor.No.3-2	調査位置	広島県神石郡神石高原町地内			北緯	34° 46’ 12.7300″
発注機関	広島県東部建設事務所	調査期間	平成30年 9月13日～平成30年 9月14日			東経	133° 16’ 55.6000″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	412.80m	角度	180° 上 下 0° 90°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機D-0	
総掘進長	8.00m								エンジン	ヤンマーディゼルNFD-13	ポンプ	東邦地下工機BG-3

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度 (cm/h)	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削孔水・送水量 (L/min)	排水量 (L/min)
1					明褐～褐	w5	h1	E	Ⅶ	d	DL	0[0](100)	全体的に角礫が30～40%位混る、砂礫状を呈する。原岩組織はほとんどない。粘性分がやや多く混る。			1.15	2	2	300												
2												0[0](100)	GL-1.0m付近に植物片が混る。			1.45															
3	409.10	3.70										0[0](100)	GL-3.6～3.7m付近は、礫混り粘性土。破砕度区分はCr4。			2.15	4	4	300												
4	408.30	4.50							Ⅵ			0[0](100)	全体的に風化している。			2.45															
	408.00	4.80				w4		D	Ⅳ	c	DH		GL-3.7～5.8m付近、やや硬質。			3.15	7	7	300												
5	407.30	5.50				w5		E	Ⅵ	d	DL	12[12](100)	コアは短柱状～礫状を呈する。			3.45															
	407.00	5.80				w4		D	Ⅳ	c	DH		不規則な角度で亀裂が入る。			4.15	7	7	310												
6												0[0](100)	GL-5.8～6.0m付近は角礫状を呈する。			4.46															
7	405.30	7.50				w5		E	Ⅴ	d	DL	7[0](100)	GL-6.0m以深は、やや硬質となる。コアは短柱状～礫状が主体となる	9/13 6.98		5.15	11	11	330												
	404.80	8.00				w4		D	Ⅳ	c	DH					5.48															
8																6.15	4	4	300												
																6.45															
																7.15	13	13	300												
																7.45															
																8.15	50	50	270	270											
															50以上	8.42															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															

削孔状況：削孔月日 9/13～9/14；削孔速度 66／ケーシング；孔径・孔壁保護 S／MC；給圧 100.0；回転数 80；送水圧 1.0；削孔水・送水量 W3 12.0；排水量 0.0～12.0