ボーリング柱状図

調　査　名　砂防指定地内河川　中の村川４号（Ｃ渓流）　通常砂防事業に伴う測量・地質調査・設計業務委託（交付金）

事業・工事名

ボーリングNo.	5	2	3	2	1	6	6	6	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	Bor.No.3	調査位置	砂防指定地内河川　中の村川４号（Ｃ渓流）　通常砂防事業に伴う測量・地質調査・設計業務委託（交付金）	北緯	34° 48’ 01.7962″
発注機関	広島県北部建設事務所	調査期間	平成28年 9月30日～平成28年10月 1日	東経	132° 50’ 09.9974″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	GH 196.57m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦製DO型	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	4.00m								エンジン	ヤンマーNFD80型	ポンプ	東邦地下工機BG-3C

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 —×— (%)　最大コア長 —●— cm　RQD —— [%]	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値	原位置試験	室内試験	掘進 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
1	196.27	0.30		礫混じりシルト質砂	茶						細砂主体。φ2-10mmの流紋岩礫を含む。GL-0.00～0.20mに草の根を混入する。																	
	196.05	0.52		礫混じり粘土							粘土主体。φ2mm程度の流紋岩礫を含む。																
	195.57	1.00		礫混じりシルト質砂	茶褐	D	Ⅳ	c	δ	3	細砂主体。φ2-10mmの流紋岩礫を含む。GL-0.80m以深にはφ3mmの礫を多く含む。	0 0 100	D		1.15	20/30			9/30	46	66	S/M	150	70	0	無水/0	0
2	194.57	2.00		流紋岩							DL～DM級相当の流紋岩。主に5cm以下の角礫状～片状コアから成る。全体に亀裂発達する。	3 0 100			1.45	50/20						W/M	100	100	1	清水/11	5
	193.82	2.75		流紋岩							DH級相当の流紋岩。亀裂面は風化し粘土化するが，岩片は硬質でハンマー打撃で金属音がでる。				2.05								200	120			
3						B	Ⅲ		γ			2 0 100	CL	10/3 3.60	2.25							W/D	300	120	1	清水/11	0
	192.57	4.00									GL-2.75m以深，コアの状態良くなり5～15cmの短柱状コアとして採取される。岩級区分はCL級相当。				3.00	貫入不能			10/1	33							
4															4.00	貫入不能											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											