ボーリング柱状図

調　　査　　名　一級河川太田川水系　右平川通常砂防事業に伴う業務委託

事 業 ・ 工 事 名

ボーリングNo.	5	1	3	2	6	3	7	3	0	0	4

シートNo.

ボーリング名	Bor No.4_下流	調査位置	広島県広島市安佐北区安佐町小河内			北緯	34° 33’ 37.7000″
発注機関	広島県西部建設事務所	調査期間	令和2年 3月 3日～ 令和2年 3月 7日			東経	132° 25’ 13.2600″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	GH 303.47m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦DO型	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	5.00m								エンジン	ヤンマーNFAD-8型	ポンプ	東邦BG-3C型

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値	原位置試験	室内試験	掘進 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
	303.17	0.30		砂礫	茶灰						表層には腐植物を含み，深度方向に砂礫主体となる。礫は，Φ5～10mm程度。マトリックスは細砂～細粒土を主体となる。																	
1	302.17	1.30		玉石混じり細礫	茶																						
2											比較的新鮮で硬質な基盤岩質玉石がブロック状で採取される。玉石の周りは，砂礫で充されている。				1.15	50/12										
3											比較的新鮮で硬質な花崗岩である。				1.27											
4				花崗岩	白灰	C	Ⅱ	b	β	2	節理面沿いに亀裂発達しており，亀裂の周辺では土砂化もしくはその周辺での変色が見られる。亀裂角は，縦方向および水平～10度程度の低角度を呈している。GL-4.2m付近土砂化。	28[28](100) 46[63](100) 78[45](100) 36[51](100)	CM	3/4 2.68 3.19						60	φ86/ケーシング 66	／ダイヤモンド	10 15	150 180	0 0	清水／4 清水／4	3 0
5	298.47	5.00									GL-4.7～4.9mに岩質変化を確認。									3/4							
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											