岩盤ボーリング柱状図

調査名	［電子］［災害対応No.42］井原地区　平成30年7月豪雨災害に伴う応急対策業務
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	砂防　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	Bor.A-1	調査位置	広島市安佐北区白木町井原　神ノ倉山			北緯	34° 35’ 14.9450″
発注機関	広島県西部建設事務所			調査期間	平成30年 8月10日～平成30年 8月20日	東経	132° 41’ 23.4815″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	416.86m	角度	180° 上 下 0° 90°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機D1-B48型
総掘進長	13.00m								エンジン	ヤンマーディゼルNFD-13	ポンプ	東邦地下工機BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 —×— (%) 最大コア長 —●— cm RQD —— [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験
1	416.36	0.50		砂混り粘土	茶褐	w5	h1	E	VI	d	D	0 20 40 60 80 d[0]t100	GL-0.00～0.50mは表土。GL-0.50～GL-5.50mは崖錐堆積物。		0 10 20 30 40 50 60							
	416.06	0.80		粘土混り砂								d[0]t100	GL-0.50～1.70mまで、φ=2～50mm程度の角礫を含む。また植物根が混入している。GL-0.55m付近に幅約5cmの粘土をはさむ。									
	415.16	1.70		礫混り砂								d[0]t100	GL-1.70～2.00mまで、長さ15cm程度の玉石を含む。									
2	414.86	2.00		玉石混り土砂								d[0]t100	GL-2.00～2.60mは粘土混り砂。粘性分を含む。									
	414.26	2.60		粘土混り砂								d[0]t100	GL-2.60～5.50mまで、礫混り土砂と玉石混り土砂を繰り返す。φ2～50mmの角礫、斑レイ岩の玉石(DH～CL級)を多く含む。									
3	413.36	3.50		礫混り砂								d[0]t100										
	412.96	3.90		玉石混り土砂								d[0]t100										
4	412.66	4.20		礫混り砂								d[0]t100										
	412.36	4.50		玉石混り土砂								d[0]t100	GL-2.60～5.50mまで、少量の漏水が確認された。									
5	411.36	5.50		礫混り砂								d[0]t100										
6	410.86	6.00		風化斑レイ岩	灰褐	w4		C	V	c	CL	d[0]t100	GL-5.50m以深は基盤岩。									
	409.96	6.90											GL-5.50～6.00mは強風化し土砂状を呈す。岩石組織はやや不明瞭。									
7	409.76	7.10				w4		D	VI	c	D	d[0]t100	GL-6.00～10.00mまで、DH～CL級を繰り返す。(一部でDM級)									
	409.56	7.30				w5		E	VI	d	D		GL-6.00～7.10mは亀裂が多く、亀裂沿いに弱風化している。亀裂に土砂をはさむ。									
8	408.86	8.00				w4		D	VI	c	D		GL-7.10～7.30mはDM級。土砂状を呈し、指圧で容易に変形する。									
	408.36	8.50				w4		C	V	c	CL	d[0]t100	GL-7.30m付近がすべり面であると想定される。									
	407.96	8.90				w4		D	VI	c	D		GL-7.30～8.90mは亀裂が多く、亀裂沿いに風化している。岩石組織はやや明瞭である。									
9	406.86	10.00		斑レイ岩	灰	w4		C	V	c	CL	d[0]t100	GL-10.00～13.00mはCM級の斑レイ岩。比較的新鮮かつ硬質であり、岩組織は明瞭である。									
10												14[25]t100										
11						w3		C	IV	b	CM	18[18]t100										
12												16[48]t100	GL-5.50～13.00m間で、少量の漏水が確認された。									
13	403.86	13.00																				
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						

削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L／min)	排水量 (L／min)
8/10	150	66／ケーシング	シングル／MC	0.1	60	0.0	WJ 0.0	0.0
	15		HW／DI	0.0	60	0.1	W3 10.0	10.0
8/13	15			0.0	180	0.2	W3 10.0	5.0
8/14	20			0.0	180	0.2	W3 10.0	5.0
8/15	20	66	HW／DS	0.0	180	0.2	W3 10.0	5.0
8/20	90			0.2	180	0.3	W3 10.0	3.0