岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　国道182号外道路災害復旧事業に伴う業務委託（一般国道182号）

事　業　・　工　事　名

調査目的及び調査対象　道路　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	Bor.No.2-1	調査位置	広島県神石郡神石高原町地内			北緯	34° 46’ 12.4400″
発注機関	広島県東部建設事務所			調査期間	平成30年 9月18日～平成30年 9月21日	東経	133° 16’ 55.0500″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	425.15m	角度	180° 上 下 0° 90°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機D-0
総掘進長	21.00m								エンジン	ヤンマーディゼルNFD-13	ポンプ	東邦地下工機BG-3

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削孔水・送水量 (L／min)	排水量 (L／min)
1	424.95	0.20		表土	褐								砂質土からなる。植物片が混る。																			
2	422.45	2.70		礫混り砂	赤褐～暗褐							0[0]{100}	φ2～50mm位の角礫が40%位混る。 マトリックスは、GL-4.5m付近まではシルト質砂。 GL-0.7m付近までは、植物片が混る。																			
3					赤褐				Ⅳ～Ⅴ	d		0[0]{100}	GL-3.5m付近に厚さ2cm位の粘土層が挟まる。																		
4	420.65	4.50										0[0]{100}	破砕度区分はCL。	9/18																	
5	419.95	5.20										0[0]{100}	GL-4.5～5.2m付近は、砂礫状コアを呈する。 GL-4.7～4.9m付近は短柱状をなすが軟質である。																		
6					暗褐				Ⅴ			0[0]{100}	GL-5.2～7.0m付近は、泥岩片が主体となる。 細粒分は20～30%位混じる。																		
7	418.15	7.00										0[0]{100}	GL-7.0～8.8m付近は礫混り砂状を呈する。																		
8					明褐	w5		E		c		0[0]{100}	GL-7.8～8.0m付近に礫混り粘土層が挟まる。破砕度区分はCr4. GL-8.7～8.8m付近に礫混り粘土層が挟まる。破砕度区分はCr4.																		
9	416.35	8.80							Ⅵ		DL	0[0]{100}	全体的に風化している。一部、砂岩が挟まる。																		
10												0[0]{100}																			
11	414.15	11.00										5[0]{100}	GL-8.8～12.3m付近は強風化しており、砂礫状を呈する。										9/19								
12	412.85	12.30		泥岩	赤褐		h1		Ⅴ	d		0[0]{100}	原岩組織は残っていない。																		
13												0[0]{100}	GL-12.3～18.0m付近は、風化しており、短柱状～礫状となる。																		
14	410.75	14.40						D	Ⅳ			0[0]{100}																			
15	410.35	14.80			～褐灰					c	DH	0[0]{100}	強い指圧にて、ボロボロに砕ける。水平方向の葉理面あり。																		
	409.85	15.30						E	Ⅴ	d	DL	6[0]{100}																			
16	409.35	15.80						D	Ⅳ	c	DH		GL-15.8～16.3m付近とGL-17.3～18.0m付近は、砂礫状を呈する。																		
	408.85	16.30						E	Ⅵ	d	DM	6[0]{100}																			
17	408.35	16.80					w4	D	Ⅳ	c	DH		GL-18.0m以深、やや硬質となる。																		
								E	Ⅵ	d	DL	0[0]{100}																			
18	407.15	18.00											コアは、柱状～短柱状が主体となるが、所々礫状となる。																		
	406.55	18.60						C	Ⅳ	c	DH	5[0]{100}																			
19	406.15	19.00						E	Ⅵ	d	DL		水平方向の葉理面あり。																		
	405.55	19.60						D	Ⅳ	c	DH	10[10]{100}																			
20								E	Ⅶ	d	DM		水平方向と鉛直方向の亀裂が多い。																		
	404.55	20.60										0[0]{100}																			
21	404.15	21.00						C	Ⅳ	c	DH												9/21								
22																															
23																															
24																															

削孔状況：孔径・孔壁保護　66／ケーシング

コアチューブ・ビット：S／MC、ダブル／MC