岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　山崎地区測量設計地質調査業務委託（急傾斜地崩壊対策・公共）

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　砂防 掘削・掘削のり面

ボーリング名	NO.3	**調査位置**	広島県庄原市総領町下領家			**北緯**	34° 47′ 0.726″
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所			**調査期間**	2019年 9月 27日 ～ 2019年 10月 2日	**東経**	133° 04′ 56.006″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. 292.49m	**角度**	180° 上下 0° 90°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 38°
総削孔長	7.00m					**使用機種**	**試錐機** 東邦D-0B / **エンジン** ヤンマーNFAD8 / **ポンプ** 東邦BG-3B

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 —×—(%) 最大コア長 —○— cm RQD —●—[%]	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 N値	標準貫入試験 深度－N値 図	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧（MPa）	回転数（rpm）	送水圧（MPa）	削孔水・送水量（L／min）	排水量（L／min）
1	291.79	0.70		礫混じり砂	暗褐							10 [10] (100)		砂は細砂主体。安山岩の硬質角礫を含む。						9/30	60	86／82	ダウンホール／インナー	200-0		0.0	W1	
1	290.99	1.50		安山岩	淡褐灰	w4		C	IV	c	CL	0 [0] (100)		深度0.7～1.1m弱風化し潜在亀裂発達する。 深度1.1～1.5m風化し褐色化しコア肌粗い。							60						W3／10	10
2									IV			5 [0] (100)									80						
3	289.49	3.00		安山岩	淡褐青灰	w3	h1	B		b	CM	13 [43] (100)		深度1.5～3.0m亀裂沿いに砂礫状コアとなり岩片状コア主体。 深度3.0～5.0m高角度亀裂沿いに礫状コアとなり短棒状コア主体。 深度5.0～7.0m短棒状コア主体。							67						
4																				10/1	92	66	ダウンホール／インナー付	300-0	120			
5	287.49	5.00							III			16 [52] (100)									57					W3／10	0
6												19 [54] (100)			10/03 6.70 ▽						71						
7	285.49	7.00										18 [56] (100)								10/2	109						
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											