岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　主要地方道　西城比和線　地質調査業務委託（道路改良・単独）

事　業　・　工　事　名

調査目的及び調査対象　道路　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	Bor.No.17	調査位置	広島県庄原市比和町三河内			北緯	34° 58’ 08.8153″
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所			調査期間	令和5年 8月 8日～ 令和5年 8月18日	東経	133° 02’ 28.7081″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP 646.66m	角度	180° 上 下 90° 0° 0°	方向	0°北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	TOHO D-05
総削孔長	18.00m								エンジン	ヤンマーディゼルNFD-11EK	ポンプ	丸山 MS-330

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔月日	削孔速度 (cm/1)	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L/min)	排水量 (L/min)
	646.26	0.40		表土	黒								草根を含む表土。																		
1	644.96	1.70		礫混り砂質土	茶褐								細粒分を多く含む。砂は極細粒～粗粒砂。 φ1.5cm程度の礫を含む。	8/8 0.90																		
2					淡褐	w5		E	VI	d			強風化したひん岩。 わずかに組織が確認される。	8/9 2.50																		
3														8/17 3.00																	
4					淡褐～灰								強風化した砂礫状のひん岩。 指圧にて崩れる。 一部硬質な凝灰岩礫を含む。 全体的に黒色細脈を挟む。	3.50																		
5											D			8/17 4.50																	
6													GL-6.40m付近、粘土化し、軟質である。 GL-6.55m付近、約2mm幅の黒色脈が発達する。 GL-8.30m付近、45° の傾斜で変質細脈が分布する。 GL-8.50～9.00m間、黄褐色の変質岩塊部となる。 GL-8.50m付近、一部粘土化し、軟質である。	5.20																		
7																															
8														8/10 8.00																	
9																															
10			風化ひん岩		褐～暗青灰	w4	h2	D	V	c	D		礫状～岩片状の風化したひん岩。																			
11													一部硬質な凝灰岩礫を含む																		
12													風化により、部分的に土砂状となる。																		
13													GL-13.00～13.20m,13.80～14.20m間、一部土砂を挟む礫状コアだが、全体的によく締まっている。																		
14					暗青灰～暗灰																												
15																															
16					褐～暗青灰			C	IV		D		岩片状～短柱状のひん岩。 一部土砂化するが、締まっている。 GL-16.50～17.00m間、灰褐色の変質したコアとなる。																			
17																															
18	628.66	18.00																													
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															

削孔状況：削孔速度 86／ケーシング　孔径・孔壁保護 HW／MC, HW／DB　コアチューブ・ビット S／MC