

# 土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 その他河川 天地川 外 砂防激甚災害対策特別緊急事業に係る業務委託

事業・工事名 \_\_\_\_\_

調査目的及び調査対象 砂防 構造物基礎

ボーリング名	Bor-4		調査位置	広島県安芸郡坂町小屋浦四丁目		北緯	34° 18' 26.4793"			
発注機関	広島県西部建設事務所			調査期間	令和3年 6月 3日～ 令和3年 6月 3日		東経	132° 31' 02.0355"		
調査業者名	主任技師			現場代理人	コ		ア	ボーリング責任者		
孔口標高	TP	80.44m	角	180°	上	90°	方	北 0°	東 90°	
総削孔長	4.00m	度	0°	下	0°	方	西 270°	南 180°	東 90°	
地盤勾配	鉛直 90°		使用機種	試錐機 東邦 D1-B58		エンジン	ヤンマー-NFD-13		ポンプ	東邦BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色	相対密度	相対稠度	記	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験						試料採取		室内試験	削孔月日							
											深度 - N 値図		N	100mm毎の打撃回数	50回の貫入量	自沈時の貫入量	深度	試料採取番号									
									0.00~0.10m間、草根が混じる有機質砂質土。以深、細~粗粒のマサ土。φ5~10mmの角礫・亜角礫が不規則に混じる。深度0.50m付近に草根進入する。		0	10	20	30	40	50	60	50kg	1.15	50	50	140	1.15	P-1	○		
	79.29	1.15	機混り砂質土	濃暗灰褐色														50kg	1.23	40	40	140	1.23	P-2	○		
			風化花崗岩	淡黄褐色					数岩1相当の花崗岩。全珠に風化が進み、粗粒のマサ状又はφ5~30mmの破片状。破片は軟質で、指先で強く押さえるとマサ状や細礫状に崩れる。構成鉱物の内、カリ長石、雲母の細粒化が目立つ。										50kg	2.00	50	50	100	2.00	P-3	○	
																			50kg	3.00	50	50	40	3.00	P-4	○	
	76.44	4.00																	50kg	4.00	50	50	50	4.00			