土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名	一級河川太田川水系榎川支川11外砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	砂防　構造物基礎

ボーリング名	Bor-9	調査位置	広島県安芸郡府中町山田四丁目外	北緯	34° 23’ 48.8283″
発注機関	広島県西部建設事務所	調査期間	令和3年 1月19日～ 令和3年 1月22日	東経	132° 31’ 37.4210″
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	TP 135.58m	角度	180°（上）、90°、0°（下）、0°	方向	0°北、90°東、180°南、270°西
総削孔長	4.00m	地盤勾配	39°（水平0°）、90°（鉛直）	使用機種	試錐機：東邦地下工機D-0C / エンジン：ヤンマー NFD12 / ポンプ：東邦地下工機BG-3

標尺(m)	標高(m)	深度(m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位／測定月日
	135.28	0.30	・・・・	砂質土		暗褐灰			腐植土からなる。	
1			・+・+・+