

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 二級河川瀬野川水系熊野川支川1外砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象 砂防 構造物基礎

ボーリング名		BoNo.R4-FR2		調査位置		広島県安芸郡熊野町 地内				北緯		34° 21' 24.045"									
発注機関		広島県西部建設事務所				調査期間		令和4年 7月 7日～ 令和4年 7月12日				東経		132° 35' 03.0401"							
調査業者名				主任技師		現代理人		コ鑑定者		ボーリング責任者											
孔口標高		TP 310.16m		角		180° 上 下 0° 0°		方		0° 北 270° 西 0° 東 180° 南		地盤勾配		5' 水平 0° 鉛直 90°		使用機種		試錐機 東邦地下工機 DO-C型			
総削孔長		6.00m		度				向				エンジン		ヤンマー NFD-10K型		ポンプ		東邦地下工機 BG-3C型			

[illegible]