

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 二級河川 黒瀬川水系 南城川 砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う測量設計等業務委託

事業名 または 工事名 二級河川 黒瀬川水系 南城川 砂防激甚災害対策特別緊急事業

調査目的及び調査対象 砂防 砂防

ボーリング名		B2-4		調査位置		広島県東広島市八本松町地内						北緯		34° 27' 49.3140"							
発注機関		広島県西部建設事務所東広島支所					調査期間		2020年 10月 6日 ~ 2020年 10月 7日					東経		132° 42' 25.6740"					
調査業者名				主任技師				現場代理人		コ監定者		ボーリング責任者									
孔口標高		T. P. 309.05m		角		180° 上下		方位		北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配		鉛直 90°		使用機種		試験機		東邦地下工機D-0	
総削孔長		8.00m		度		0°		位置								エンジン		ポンプ		ヤンマーディーゼルNFD-12 東邦地下工機BG-3B	

[illegible]