

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 坂町災害公営住宅整備に伴う地質調査委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象 建築 構造物基礎

ボーリング名		BorNo. RI-KS-2		調 査 位 置		広島県安芸郡坂町北新地二丁目3 地内				北 緯		34° 21' 07.0628"			
発 注 機 関		広島県土木建築局営繕課 (住宅営繕GL)				調 査 期 間		令和元年 6月11日～ 令和元年 6月17日				東 経		132° 31' 11.0860"	
調 査 業 者 名				主 任 技 師		現 場 代 理 人		コ 鑑 定 者		ボーリング責任者					
孔 口 標 高		T P 3.39m		角 度		方 向		地 盤 勾 配		使用機種		試 錐 機 東邦地下工機 D1-B48型			
総 削 孔 長		42.09m		度						エ ン ジ ン		ヤンマー NFD-13K型		ボ ン プ 東邦地下工機 BG-3B型	

[illegible]

