


土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 坂町災害公営住宅整備に伴う地質調査委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象 建築 構造物基礎

ボーリング名		BoNo. RI-KS-3		調査位置		広島県安芸郡坂町北新地二丁目3 地内				北緯		34° 21' 05.9729"			
発注機関		広島県土木建築局宮繕課 (住宅宮繕GL)				調査期間		令和元年 6月18日 ~ 令和元年 6月21日				東経		132° 31' 11.3311"	
調査業者名				主任技師		現場代理人		コ鑑定者		ボーリング責任者					
孔口標高		TP 3.51m		角 		方 向 		地盤勾配 		使用機種		試錐機 東邦地下工機 DI-B48型			
総削孔長		23.00m						エンジン		ヤンマー NFD-13K型		ポンプ		東邦地下工機 BG-3B型	

[illegible]

[illegible]