

## 土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

**調 査 名** 令和3年度 砂防指定地内河川 中津岡川 砂防設備緊急改築事業に伴う業務位委託

**事業名 または 工事名** 令和3年度 砂防指定地内河川 中津岡川 砂防設備緊急改築事業に伴う業務位委託

**調査目的及び調査対象** 砂防 砂防

|        |  |                  |  |      |  |           |  |       |  |                           |  |               |  |                |  |    |  |                 |  |
|--------|--|------------------|--|------|--|-----------|--|-------|--|---------------------------|--|---------------|--|----------------|--|----|--|-----------------|--|
| ボーリング名 |  | Bor. No. 6       |  | 調査位置 |  | 広島県廿日市市大野 |  |       |  |                           |  | 北緯            |  | 34° 18' 12.75" |  |    |  |                 |  |
| 発注機関   |  | 広島県西部建設事務所廿日市支所  |  |      |  |           |  | 調査期間  |  | 2021年 8月 2日 ~ 2021年 8月 4日 |  |               |  |                |  | 東経 |  | 132° 16' 16.50" |  |
| 調査業者名  |  |                  |  | 主任技師 |  |           |  | 現場代理人 |  | コ定者                       |  | ボーリング責任者      |  |                |  |    |  |                 |  |
| 孔口標高   |  | T. P.<br>28. 82m |  | 角    |  | 方         |  | 地盤勾配  |  | 使用機種                      |  | コンセック SPX-16A |  |                |  |    |  |                 |  |
| 総削孔長   |  | 11. 00m          |  | 度    |  | 位         |  | 鉛直    |  | エンジン                      |  | ポンプ           |  | ホンダ EU16i      |  |    |  |                 |  |

[illegible]