

## 土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 福川河川改修事業に伴う検討業務委託（2工区）

事業または工事名

調査目的及び調査対象 河川 その他

|        |  |              |  |      |  |           |  |                         |  |          |  |                  |  |                   |  |
|--------|--|--------------|--|------|--|-----------|--|-------------------------|--|----------|--|------------------|--|-------------------|--|
| ボーリング名 |  | No. 23       |  | 調査位置 |  | 広島県福山市神島町 |  |                         |  | 北緯       |  | 34° 29′ 01.2000″ |  |                   |  |
| 発注機関   |  | 広島県 東部建設事務所  |  |      |  | 調査期間      |  | 2021年10月27日～2021年10月28日 |  |          |  | 東経               |  | 133° 20′ 26.7700″ |  |
| 調査業者名  |  |              |  | 主任技師 |  | 現代場人      |  | コア鑑定者                   |  | ボーリング責任者 |  |                  |  |                   |  |
| 孔口標高   |  | T P<br>7.78m |  | 角    |  | 方         |  | 地盤勾配                    |  | 使用機種     |  | 試錐機              |  | YBM-05            |  |
| 総削孔長   |  | 14.00m       |  | 度    |  | 位         |  | 鉛直                      |  | エンジン     |  | ポンプ              |  | HK40              |  |

[illegible]