

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 一級河川 江の川水系 宮奥谷川 測量設計地質調査業務委託（通常砂防・交付金）

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象 砂防 砂防

ボーリング名	Boi-No. 3	調査位置	広島県庄原市比和町森脇地内	北 緯	35° 00′ 26.4058″
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所	調査期間	2022年 5月 12日 ~ 2022年 5月 16日	東 経	132° 59′ 33.1853″
調査業者名		主任技師		現 場 代理人	
孔口標高	T. P. 489.56m	角 度		コ ン 定 者	
総削孔長	8.00m	方位		ボーリング責任者	
		地盤勾配		試錐機	東邦D0
		使用機種		エンジン	ヤンマーNF-10
				ポンプ	東邦BG-3

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	地 質 時 代 名	記 事	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験						試験採取	室原位置試験	削 孔 月 日					
												深度-N値図									深 度 (m)	試 料 番 号	採 取 方 法		
	488.96	0.60		粘土混じり砂質シルト		黒褐色		rel	新生代第四紀	表上、黒ボク土と腐葉土の互層。有機質なシルトでφ20mm程度の角礫が点在。		0	1	2	3	4	5	10							
1												1.15	1	1	2	3	4	5							
2				粘土混じり砂礫		淡灰褐色		rd2	新生代第四紀	全体に不均質な堆積堆積物。φ30mm~40mmの流紋岩並角礫主体。褐色粘土が不規則に混在する。礫は概ね硬質であるが風化礫も混じる。φ数mmの石英粒が見られるが異種礫は混入しない。2.50m付近、樹皮片混入。		1.45	1	2	2	5	3	4	5						
3												2.15	1	2	2	5	3	4							
4	485.06	4.50		強風化流紋岩					中生代白亜紀	粗級、軟岩I相当。φ5~7cmの角礫状コア主体。		3.15	4	4	4	12	3	4							
5	484.76	4.80		強風化流紋岩					中生代白亜紀	粗級、軟岩I相当。角礫状~岩片状コア。		3.45	4	4	4	12	3	4							
6	484.46	5.10		風化流紋岩		青灰			中生代白亜紀	粗級、軟岩II相当。コア長10cm程度以下の岩片状~短柱状コア。岩片は比較的硬質であるが割れ目は褐色を帯びる。ハンマー軽打で割れ目は分離する。		4.15	6	4	5	15	3	4							
7												4.45	6	4	5	15	3	4							
8	481.56	8.00										4.75	5	10	5	10	10	10							
9												5.00	5	10	5	10	10	10							
10												5.40	5	10	5	10	10	10							
11												5.80	5	10	5	10	10	10							
12												6.15	5	10	5	10	10	10							
13												6.45	5	10	5	10	10	10							
14												6.75	5	10	5	10	10	10							