ボーリング柱状図

調　査　名　二級河川和久原川水系才原川　通常砂防事業に伴う業務委託（2工区）

事業・工事名

ボーリングNo.	5	1	3	3	5	0	0	8	0	0	2

シートNo.　2

ボーリング名	No.2	調査位置	三原市中之町六丁目		北緯	34° 25’ 17.0992″
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所			調査期間	平成27年12月22日～平成27年12月23日	東経	133° 06’ 23.1029″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP 74.68m	角度	180° 上 下 90° 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	40° 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦製DO-DRXSO	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	5.00m								エンジン	ヤンマー(株)製 TF-90型	ポンプ	B6-3CR

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 ×（%） 最大コア長 ●— cm RQD ——［%］ 0 20 40 60 80	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験	室内試験	掘進 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
1				礫混じり砂	濃茶						GL-0.15mまで草根が混入する表土。 まれにφ1～2cmの礫を含む。				1.15	17/30											
2					茶						GL-約1.3mより風化礫が多くなる。 GL-1.45m付近で硬質な礫が密集する。 2mのSPTは礫当たり。			12/23 1.40	1.45											
3	71.68	3.00			黄褐	E	VI	d	ε	1					2.15	50/21											
4	69.68	5.00		花崗岩	灰褐	D	V	d c	ε	1	GL-3.1mまでDM級の花崗岩岩盤。 GL-3.1m以深はDH級岩盤。 GL-3.4mよりコア外周保つ。 指圧粉砕可能だが，岩片は硬い。		D	12/22 3.10	2.36	貫入不能				12/22	200	66／ケーシング	シングル／MC	4	20	0	泥水／0	0
5															3.10	貫入不能											
6															4.06	貫入不能											
7															5.00	貫入不能			12/23	50	66	ダブル／DC	3	50	1	泥水／10	10
8																											
9																											
10																											