ボーリング柱状図

調　査　名　二級河川和久原川水系才原川　通常砂防事業に伴う業務委託（2工区）

事業・工事名

ボーリングNo.	5	1	3	3	5	0	0	8	0	0	3

シートNo.　3

ボーリング名	No.3	調査位置	三原市中之町六丁目	北緯	34° 25’ 17.1589″	
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所	調査期間	平成27年12月19日～平成27年12月21日	東経	133° 06’ 20.7807″	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP 72.61m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	33° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦製DO-DRXSO	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	8.00m								エンジン	ヤンマーNFD10-MK1	ポンプ	東邦製BG-3C

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 ×（%） 最大コア長 ●cm RQD ——［%］	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値	原位置試験	室内試験	掘進 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
1	72.51	0.10		シルト質砂	濃茶						GL-0.1cmまで草根が混入する。細粒分の割合が高く，水分が多い。粘性がある。φ0.5cm程度の礫がまれに混在する。				1.15	5/30											
2	70.61	2.00		砂質シルト	赤褐	E	VI	d	ε	1					1.45												
3				強風化花崗斑岩	黄褐						風化したDL級の花崗斑岩。土砂状になっている。				2.15	12/30											
4															2.45												
5	66.71	5.90			青灰	E	VI	d	ε	1	GL-4.45m付近，硬質礫が密集。GL-4.6m，-4.9m付近，それぞれ1cm程度の硬質な脈。GL-5.45m付近，硬質礫が密集。GL-5.6m付近，2cm幅の硬質な脈		D		3.15	7/30											
6															3.45												
7	65.56	7.05		花崗岩	灰褐	C	V IV V	c	γ		GL-5.9mよりDH級岩盤。GL-6.3～-6.5mはCL級岩盤。短柱状コアで採取され，亀裂が密に発達する。		CL	12/21 6.85	4.15	26/30				12/19							
8	64.61	8.00		花崗斑岩	青灰	D	IV				GL-6.5mよりDH級で角礫状で採取される。φ2～3cmの礫が主体。GL-7.05mよりDH級の花崗斑岩が貫入する。角礫～岩片状コアで採取され，亀裂が発達する。GL-7.6m付近で粘土化している。GL-7.8m付近，花崗岩が細脈状に入っている。		D		5.15	31/30					450	66／ケーシング	シングル／MC	0	0	0	無水／0	0
9															5.45												
10															6.05	50/18					250		ダブル／MC	4	120	1	泥水／15	15
11															6.23												
12															7.00	50/5					130		ダブル／DC					
13															7.05												
															8.00	貫入不能					150	66	ダブル／DC					