ボーリング柱状図

調　査　名　一般県道　乙瀬小方線　交通安全施設等整備事業に伴う調査設計業務委託(道路詳細設計)

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	BorNo.3	調査位置	大竹市御園2丁目地内　(No.4+1.0　R-7.5m)			北緯	34° 13' 54.4300"
発注機関	広島県西部建設事務所廿日市支所			調査期間	平成 30年 2月 16日 ～ 30年 2月 21日	東経	132° 12' 50.2670"
調査業者名		管理技術者		照査技術者		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	21.15m	角度	180°上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 0° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 15°	使用機種	試錐機	東邦地下工機製D-0型	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	7.00m								エンジン	ヤンマー製NF110C型	ポンプ	東邦地下工機製BG3型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	20.65	0.50	0.50		礫混じり砂	暗褐			砂は細中粒砂を主体とする。 φ=10～40mmの角礫を混入する。 粘土分を混入。
1					粘土質砂	淡褐	非常に緩い		砂は細粒砂を主体とする。 φ=5～30mmの角礫を混入する。 全体的に粘土分を多く混入する。
2									
3	17.85	2.80	3.30						
	17.35	0.50	3.80		粘土混じり礫	暗灰			φ=5～40mmの角礫を主体とする。 マトリックスは粘土混じり砂状。
4					強風化泥質岩	暗灰～淡茶褐			泥質岩の強風化岩。 コアは粘土混じり礫状～岩片状を示す。 深度5.0～5.7m間、含礫泥岩。深度5.7～6.0m間、砂岩。 岩級区分はD級と判定。
5									
6	14.85	2.50	6.30						
	14.15	0.70	7.00		風化泥質岩	暗灰			泥質岩の風化岩。 コアは岩片～短柱状を示す。 岩片はハンマの軽打にて濁音を発し、崩れる。 亀裂は45°および5°～15°の低角度が主体。 岩級区分はCL級と判定。
7									
8									
9									

孔内水位(m)／測定月日：2/21 5.98

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)
1.15	1／12	1	1	3／32
1.47				
2.15	1	2	1	4／30
2.45				
3.15	2	2	3	7／30
3.45				
4.00	9	15	26／7	50／27
4.27				
5.00	50／9			50／9
5.09				
6.00	50／2			50／2
6.02				
7.00	貫入不能			50／0
7.00				

N値：0 10 20 30 40 50 60

3　4　7　56　167　750

原位置試験　深度 (m)　試験名および結果

試料採取　深度 (m)　試料番号　採取方法

室内試験(　)

掘進月日：2/19