岩盤ボーリング柱状図

調査名	その他水系　大盤川支川　災害関連緊急砂防事業に伴う地質調査業務委託（大盤川支川）電子納品用
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	砂防　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	BV-3	調査位置	広島県呉市広長浜地内			北緯	34° 12’ 56.2833″
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所			調査期間	平成31年 3月 1日～平成31年 3月 2日	東経	132° 37’ 10.0746″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	43.05m	角度	180° 上 下 90° 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機D-0
総掘進長	7.00m								エンジン	ヤンマーディゼルNFD13-EK	ポンプ	東邦地下工機BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 (cm) / RQD (%)	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔月日	削孔速度（cm／min）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L／min)	排水量 (L／min)
1	41.60	1.45		砂質土	暗茶								崩積土。 細砂～中砂が主体だが、最大でΦ３０mm程度の花崗岩の礫が混じる。 植物片を含む。	3/2 4.60																		
2				風化花崗岩	茶褐灰	w4	h1	E	VI	d	D	0[0](100)	強風化した粗粒花崗岩。																			
3	39.25	3.80											GL-1.45～3.80m間のコアは砂状を呈す。 花崗岩組織は肉眼で明瞭に確認できる。 GL-1.95、2.90m付近で変質が見れる。																	
4					茶褐	w3		D	IV	c	D	10[10](100)	GL-3.80m以深のコアは岩片～短柱状を呈す。 ハンマーの軽打で崩れる程度の硬さである。																	
5	37.95	5.10											GL-4.30～4.50m間に亀裂が高角度で分布する。																	
6	37.30	5.75		花崗岩	白青灰	w2		C	III II	b	CM CH	27[42](100) 31[62](100)	風化した粗粒花崗岩。 コアは主に短柱状～柱状だが、GL-5.50m付近は岩片状となる。 コアの表面は滑らかで、ハンマーによる軽打で濁音がし、割れる程度の硬さである。 GL-5.60、6.50m付近には高角度の亀裂が分布する。	3/4 6.55																	
7	36.05	7.00																													
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															

削孔状況：削孔月日 3/2、3/3　孔径・孔壁保護：90／ケーシング　コアチューブ・ビット：SW／MC、HW／DI