土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　査　名　主要地方道呉環状線　災害実施設計書作成に伴う業務委託

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　道路 盛土・埋立て盛土のり面

ボーリング名	H30-Br-20	**調査位置**	広島県呉市焼山町地先			**北　緯**	34° 17′ 47.01″
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所			**調査期間**	2019年　3月 18日 ～ 2019年　3月 19日	**東　経**	132° 32′ 20.17″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**		**ボーリング責任者**	
孔口標高	T.P. 160.78m	**角度**	180° 上下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90°	**使用機種**	
総削孔長	8.00m							**試錐機**	KANO KR-150HA
								エンジン	YANMAR製 NFD12	**ポンプ**	KANO V5-P

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図 (0 10 20 30 40 50)	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験 原位置試験	削孔月日
1				礫混じり砂質土		黄褐				全体に少量の粘土、シルト分を含む。 含礫はφ20～50mmの花崗岩類。 1.75～1.90m間に木片少量含む。この間崖錐堆積物にあたる。	03/19 2.68		2	1.15 1.55	1/200	1/200		2/400						
2	158.18	2.60											5	2.15 2.39	2/-	1/40	1/-	4/240						
3	157.28	3.50		花崗斑岩						CL級軟岩。 角礫～片状・棒状コア。全体的に黄褐色に風化変色。	03/19 3.46		54	3.15 3.43	17/-	14/-	19/80	50/280	280		3.00	3/18			3/18
4						黄褐色～青灰～青緑灰							250	4.09 4.06	50/60			50/60	60						
5				花崗斑岩						中硬岩。岩質は一部を除いて、全体に緻密堅硬であるが、亀裂が多く発達し、片状～5～10cmの棒状コア主体。 亀裂は10°～30°角と70°角前後の2系統あり。 全体に開口気味で亀裂面の多くは強い鉄分汚染を呈す。 片状～棒状コア。全体的に青灰～青緑灰色を呈する。 これ以深、亀裂密集し、小角礫～片状コア。この間、風化変色目立つ。 岩盤区分はCM、CH級岩盤。			167	5.05 5.14	50/90			50/90	90						
6													500	6.00 6.03	50/30			50/30	30					
7													1500	7.00 7.01	50/10			50/10	10					
8	152.78	8.00											375	8.00 8.04	50/40			50/40	40					3/19