# 岩盤ボーリング柱状図

**調　査　名**　その他水系長谷川支川（453隣）外　通常砂防事業に伴う業務委託

**事業名 または 工事名**　長谷川支川

**調査目的及び調査対象**　砂防 ダム・溜池

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ボーリング名** | 454B.2 | **調査位置** | 広島県江田島市江田島町切串地内 | | | **北　緯** | 34° 16′ 42.2987″ |
| **発注機関** | 広島県西部建設事務所 | | | **調査期間** | 2018年 12月 20日 ～ 2018年 12月 21日 | **東　経** | 132° 28′ 51.4689″ |
| **調査業者名** | | **主任技師** | | **現場代理人** | | **コア鑑定者** | | **ボーリング責任者** | |
| **孔口標高** | T.P. 28.81m | **角度** | 180° 上下 90° 0° 0° | **方位** | 北 0° 東 90° 南 180° 西 270° | **地盤勾配** | 水平 0° 鉛直 90° 25° | **使用機種** | **試錐機** | 東邦D-0 | | |
| **総削孔長** | 7.00m | | | | | | | | **エンジン** | ヤンマーNFD-12 | **ポンプ** | 東邦BG-3 |