岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　その他水系長谷川支川（453隣）外　通常砂防事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名　長谷川支川上流

調査目的及び調査対象　砂防 ダム・溜池

ボーリング名	454上流B.1	**調査位置**	広島県江田島市江田島町切串地内			**北緯**	34° 16′ 36.0024″
発注機関	広島県西部建設事務所			**調査期間**	2019年 11月 7日 ～ 2019年 11月 8日	**東経**	132° 28′ 56.4304″
調査業者名	(株)建設技術研究所 大阪本社地圏環境部 **電話** 03-6206-6092	**主任技師**	西島 健二 地質調査技士 登録番号:	**現場代理人**	佐伯 響一 地質調査技士 登録番号:	**コア鑑定者**	福島 和彦 地質調査技士 登録番号:	**ボーリング責任者**	久保 貴信 地質調査技士 登録番号: 第07981号
孔口標高	T.P. 53.05m	**角度**	180° 上下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 22°	**使用機種**	**試錐機** 東邦D-1
総削孔長	5.00m								**エンジン** ヤンマーNFD-12　**ポンプ** 東邦BG-3