岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　その他水系長谷川支川（453隣）外　通常砂防事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名　長谷川支川上流

調査目的及び調査対象　砂防 ダム・溜池

ボーリング名	454上流B.2	**調査位置**	広島県江田島市江田島町切串地内			**北緯**	34° 16′ 36.4070″
発注機関	広島県西部建設事務所			**調査期間**	2019年 11月 13日 ～ 2019年 11月 13日	**東経**	132° 28′ 56.9596″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**		**ボーリング責任者**	
孔口標高	T.P. 60.02m	**角度**	180° 上下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 31°	**使用機種**	**試錐機**	東邦D-1
総削孔長	6.00m								**エンジン**	ヤンマーNFD-12	**ポンプ**	東邦BG-3

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 ×(%) 最大コア長 ○ cm RQD —[%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入 試験 N値	深度－N値 図	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧（MPa）	回転数（rpm）	送水圧（MPa）	削孔水・送水量（L／min）	排水量（L／min）
1				粘土混じり砂	暗褐								表層0.3m，腐葉土。 中～粗砂で粘土分を少量含有。 径数mmの小礫が混じる。														
2	58.42	1.60		玉石混じり粘土質砂礫	淡褐灰								粘土分を含有するマサ状の粗砂で径10～30mmの亜角礫が比較的多く混じる。 深度1.6～2.0m間，硬質な花崗岩転石。														
3	56.92	3.10											深度3.0m付近，コア長4cmの硬質礫混入。													
4				花崗岩	淡桃白	w4	h3	D	VI	d	DH		粗粒花崗岩強変質部（軟岩I）。 岩組織は明瞭であるが変質著しい。 コアは柱状を呈するが指圧で容易にオニマサ状に崩せる。 深度4.6～5.0m間，白色の変質粘土を挟在する。	11/13 4.70													
5																										
6	54.02	6.00																	11/13							
7																										
8																										
9																										

標準貫入 試験 N値 深度－N値 図

深度 (m)	N値	貫入量 (m)
1.15	14	300
1.45		
2.15	27	300
2.45		
3.15	50	210
3.36		
4.00	50	130
4.13		
5.15	50	230
5.38		
6.00	50	160
6.16		

(3, 4, 7)
(7, 10, 10)
(18, 26, 6/10)
(31, 19/30)
(17, 23, 10/30)
(27, 23/60)