岩盤ボーリング柱状図

調　査　名　その他水系長谷川支川（453隣）外　通常砂防事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名　長谷川支川上流

調査目的及び調査対象　砂防 ダム・溜池

ボーリング名	454上流B.3	**調査位置**	広島県江田島市江田島町切串地内			**北緯**	34° 16′ 35.6475″
発注機関	広島県西部建設事務所			**調査期間**	2019年 11月 11日 ～ 2019年 11月 11日	**東経**	132° 28′ 56.1279″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**		**ボーリング責任者**	
孔口標高	T.P. 60.29m	**角度**	180° 上下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 49°	**使用機種**	**試錐機**	東邦D-1		
総削孔長	5.00m								**エンジン**	ヤンマーNFD-12	**ポンプ**	東邦BG-3

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 ×(%) 最大コア長 ○ cm RQD —[%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 N値	標準貫入試験 深度－N値 図	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧（MPa）	回転数（rpm）	送水圧（MPa）	削孔水・送水量（L／min）	排水量（L／min）
1	59.29	1.00		礫混じり砂	暗灰褐								深度0.5mまでマサ状の風化土。以深，径10～40mmの角礫が多く混じる。深度0.3m，0.8mに木根が混じる。							350	86／B2	打込み／シュー	10.0			W1	
2	58.29	2.00		花崗岩	淡桃灰	w4	h2	E	VI	d	DM	○ 0 [0] (100)	粗粒花崗岩強風化土（砂質土）。風化著しいが岩組織は明瞭に残す。指圧でオニマサ状に崩せる。		31 300 1.15 / 50 90 1.45 / 50 90 2.00	(6,10,15) (50/90)			250		ダブル／ダイヤ			120	0.1	W4／10	10
3	56.29	4.00		花崗岩	淡桃褐			D			DH	○ 0 [0] (100)	粗粒花崗岩強風化部（軟岩1）。コアは柱状を呈するが岩芯まで風化している。ハンマー軽打でオニマサ状に砕ける。深度2～3m間，有色鉱物が変質し全体に褐色を帯びる。		2.09 / 50 30 3.00 3.03 / 50 20 4.00 4.02	(50/30) (50/20)			200	66		15.0					
4	55.29	5.00			淡桃灰	w3	h1	C	V	c	CL	□ 11 [11] (100)	深度4.0m以深，岩編やや硬質となり割れ目の構造を残す。	11/12 4.11	50 10 5.00 5.01	(50/10)			11 11								
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										