岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　［電子］［災害対応No.42］井原地区　平成30年7月豪雨災害に伴う応急対策業務

事　業　・　工　事　名

調査目的及び調査対象　砂防　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	Bor.C-1'	調査位置	広島市安佐北区白木町井原　神ノ倉山	北緯	34° 35' 07.2959"
発注機関	広島県西部建設事務所	調査期間	平成30年 9月10日～平成30年 9月13日	東経	132° 41' 34.6020"
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	438.60m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：東邦地下工機DO-D
総掘進長	12.00m								エンジン：ヤンマーディゼルNFD13-EK　ポンプ：東邦地下工機BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図 (0 10 20 30 40 50 60)	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度 (cm/h)	孔径・孔壁保護 / コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L/min)	排水量 (L/min)
	438.30	0.30	CH-S	砂混り粘土	茶							0 20 40 60 80	GL-0.00～0.30mは、表土で砂混り粘土。植物根を含む。	9/10 0.20															
	437.70	0.90	CH-S	砂混り粘土	茶褐								GL-0.30～3.90mは、崖錐堆積物で粘土混り砂または礫混り砂。全体的に粘性分を含み、砂は細砂主体、礫はφ=2～10mm程度の角礫である。																	
1			S-G	粘土混り砂	茶褐																								
2	436.20	2.40												9/11 7.10															
3			S-G	礫混り砂	茶褐																								
4	434.70	3.90											GL-3.90m以深は基盤岩でDL～DM級の風化斑レイ岩。コアは砂状を呈し、指圧で容易に変形する。割れ目は不明瞭である。																
5																													
6								E		d	D																		
7																													
8	430.60	8.00		風化斑レイ岩	茶灰	w5	h1	D	VI	c	D		GL-8.00～8.80mで、DH級の軟岩が採取される。コアは比較的新鮮かつ硬質で短柱状を呈す。			50以上	8.24	50	90	90					116／ケーシング	S／MC	0.0	0	0.0	WJ 0.0	0.0
	429.80	8.80															8.45												
9	428.90	9.70									D			9/12 5.30		50以上	9.40	50	250	250			9/10	458	90／ケーシング	S／MC					
10								E		d	D						10.45										10.0	060	0.1	W3 6.0	0.0
11	427.20	11.40									D					50以上	11.37	50	220	220			9/11	200	26	HW／DI					
12	426.60	12.00									D						12.45						9/12	150	66	HW／DI			0.0	W3 0.0	0.0
13																								50							
14																															
15																															
16																															
17																															