岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　山崎地区測量設計地質調査業務委託（急傾斜地崩壊対策・公共）

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　砂防 掘削・掘削のり面

ボーリング名	NO.1	**調査位置**	広島県庄原市総領町下領家			**北緯**	34° 47′ 1.248″
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所			**調査期間**	2019年 9月 27日 ～ 2019年 9月 30日	**東経**	133° 04′ 55.444″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. 284.10m	**角度**	180° 上下 0° 90°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 36°
総削孔長	6.00m					**使用機種**	**試錐機** 東邦D-0B
							エンジン ヤンマーNFAD8 **ポンプ** 東邦BG-3B

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 —×—(%) 最大コア長 —○— cm RQD ——[%]	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入 試験 N値	深度－N値 図	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧（MPa）	回転数（rpm）	送水圧（MPa）	削孔水・送水量（L／min）	排水量（L／min）
1	282.30	1.80	礫混じり砂		暗褐									砂は細～中砂。安山岩の硬質な角礫を混入する。		9 300 50 200	1.15 1.45 1.80 2.00			9/28	600 300 100 86 100 109	86/82 66	シングル/ダブル/ダブル付	300-0 400-0 300-0	50 150	0.0 4.0	W1 W2/15	0
2	282.10	2.00	安山岩	安山岩	褐青灰	w4		C	V	c	CL	0 (0)		上部はやや軟質であるが下部ほど角礫状コアとなる。													
3												19 (37) (100)															
4												20 (61) (100)		岩片～短棒状コア主体となる。亀裂沿いに風化し褐色化している。岩片は比較的硬質。												
5												20 (31) (100)															
6	278.10	6.00		安山岩	淡褐青灰	w3	h1	B	III	b	CM	23 (44) (100)		深度5.5～5.8m亀裂沿いに破砕され砂礫状コアとなる。					10/1	109							
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											