ボーリング柱状図

調　査　名　災害関連緊急砂防事業に伴う測量・設計業務委託(小用1号)

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	BorNo.4	調査位置	呉市川尻町小用2丁目			北緯	34° 14' 28.95"
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所			調査期間	令和 1年 7月 29日 ～ 1年 7月 30日	東経	132° 43' 29.74"
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	21.81m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機 D1	ハンマー落下用具	半自動モンケン
総掘進長	4.00m								エンジン	ヤンマーNF110C	ポンプ	東邦地下工機BG-3

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験(～)	掘進月日
	21.66	0.15	0.15		有機質土	暗灰			多量の有機物，木草根，細粒砂を混入。		1.00	26	24/5		50/15	100							
1	20.81	0.85	1.00		強風化花崗岩砂質土	褐灰			粗粒黒雲母花崗岩の風化土。 コアは砂質土状を示す。 石英粒子は指圧砕にて崩れない。 岩級区分WI クラス。		1.15 2.00	30	20/4		50/14	107							
2					強風化花崗岩	褐灰			粗粒黒雲母花崗岩の強風化岩。 コアは砂質土状～砂礫状を示す。 石英，長石粒子は指圧砕にて崩れない。 岩盤組織は比較的明瞭。 軟質柱状を示す箇所のキレツは水平方向が卓越。 岩級区分WI クラス。	7/30 2.60	2.15 3.00	31	19/3		50/13	115							
3											3.15 4.00	50			50/10	150							
4	17.81	3.00	4.00								4.10												7/30
5																							