岩盤ボーリング柱状図

調査名	災害関連緊急砂防事業に伴う測量・設計業務委託（東両谷川）
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	砂防　砂防

ボーリング名	Bor.No.6	調査位置	No.0+4.48(L-1.56)			北緯	34° 14' 08.5919"
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所			調査期間	平成31年 1月 7日～平成31年 1月 8日	東経	132° 38' 09.9917"
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	DL 51.82m	角度	180°上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 90°東 180°南 270°西	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	D1-C
総削孔長	6.00m								エンジン	ヤンマーNFD-12型	ポンプ	東邦製BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 —×— (%) 最大コア長 —●— cm RQD —— [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔 削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L／min)	排水量 (L／min)
1	51.62	0.20	SM, 礫混じりシルト質砂		暗～茶褐							(100)	GL-2.55mまで，主に砂と玉石から構成される土石流堆積物。花崗閃緑岩を起源とする礫・玉石が混在する。			1.25	13														
	51.33	0.49	Gs 玉石		暗灰							(100)	GL-0.0～0.2m間，シルト分が多く，草根が混入する。			1.55	300														
	51.24	0.58	Gs 砂礫		茶褐							(100)	花崗閃緑岩起源の未風化玉石			2.15	23														
	50.67	1.15	Gs 玉石		暗灰							(100)	φ2mm～2cm程度の礫と，砂からなる			2.45	300														
2			礫混じり砂		茶褐							(100)	花崗閃緑岩起源の未風化玉石			3.15	50	280													
	49.27	2.55										(100)	主に砂と礫から構成される			3.43	280														
3								E			D	(100)	風化した花崗閃緑岩である。白濁した長石が目立つ。深度を増すごとに硬質になる。			4.15	50	190												
4				花崗閃緑岩		w4	h2	D	VI		D	(100)	GL-2.55～3.00m DL級			4.34	190													
5					黄褐灰	w3	h1	C	V	d	D	(100)	GL-3.00～4.00m DM級			5.15	50	160												
6	45.82	6.00										(100)	GL-4.00m以深　DH級			5.31	160													
7													GL-2.55～4.00m　酸化し，赤みがかっている。			6.15	50	120												
8																6.27	120													
9																														
10																														
11																														