

# 岩盤ボーリング柱状図

調査名 砂防指定地内河川 大広川 砂防メンテナンス事業に伴う業務委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象 砂防 護岸

ボーリング名	B4-2	調査位置	広島県呉市広大広
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所	調査期間	令和4年11月10日～ 令和4年11月11日
調査業者名		主任技師	
孔口標高	TP 118.35m	角	180° 上 下 0°
総削孔長	12.00m	方	0°北 270°西 90°東 180°南
		地盤勾配	0° 鉛直 90°
		使用試験機	東邦D1B
		エンジン	ヤンマーNF110M
		ポンプ	東邦BC-3C
		現場代理人	
		コア鑑定者	
		ボーリング責任者	

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名(模様)	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) 最大コア長 cm RQD [%]	記 事	ル ジ オ ン 試 験		原 位 試 験	室 内 試 験	削 孔 状 況	排 水 量 (L/min)
													注 入 圧 力 (MPa)	注 入 量 (L/min/m)				
				コンクリート	灰													
				花崗斑岩	淡青褐	w1	h1	B	III	b	CM							
				花崗斑岩	淡青褐	w1	h1	B	II	b	CH							

